



Asfalten på väg 9 i Glemmingebro är i dåligt skick. Lars-Olof Olsson varnar för de gropar som uppstått i asfalten. Bild: Bass Nilsson

[Förstora bild »](#)

## Gropar i vägen en olycksrisk

Publicerad: 20 maj 2009, 01:15

### GLEMMINGEBRO

**Asfalten på väg 9 i Glemmingebro är i dåligt skick och bör bytas ut innan en olycka inträffar. Det säger Motormännens vägombud Lars-Olof Olsson.**

– Det går inte att lappa och laga, man måste lägga nytt, säger Lars-Olof Olsson om asfalten på vägen.

Han har i egenskap av vägombud för intresseföreningen Motormännen tittat närmare på hur trafiksäkerheten påverkas av de gropar som uppstått i närheten av de förhöjda mittsektionerna på vägen.

Lars-Olof Olsson säger att vanliga personbilar inte påverkas speciellt mycket av groparna i vägen. Lastbilskeppare och bilar med släp kan däremot råka illa ut.

– Husvagnar hoppar och studsar ganska bra, säger han.

Under tiden som Lars-Olof Olsson observerade trafiken på vägen såg han hur en bil med släp studsade till ordentligt.

– Föraren höll på att förlora kontrollen, säger han.

Lars-Olof Olsson har skrivit till Ystads kommun och Vägverket och påtalat de brister som han funnit.

– Detta är typiskt en sådan grej som vi måste slå larm om, säger han.

Hålen i asfalten har främst uppstått i anslutning till de upphöjda mittsektionerna och Motormännens vägombud tror att upphöjningarna påverkar asfalten negativt.

– Den är roten till det onda, säger Lars-Olof Olsson.

Emilie Ekelund